

河川の氾濫

大雨により川が氾濫し、いたる所で護岸が削りとられた。あふれ出た水とともに大量の土砂や木が流され、道路や農地に残された。



▲小鮎貝川（西高玉）。写真奥が川だが、あふれ出た水により川と道路の見分けがつかない。



▲町内各所で川の護岸が損壊。実淵川（黒鴨）。



▲7月18日、実淵川の濁流（深山）。
近くのかたも「これほどまでの濁流は初めて。」



▲貝生川の護岸も大きく削られた（貝生）。



▲貝生川（あらと保育園裏）。園児は一時、保育園2階へ避難した。



▲農業用水路が氾濫、あふれ出た水によって大きくえぐられた牧草地（山口）。

護岸の損壊などの河川の被害
(H25.7.29 現在)
62箇所