

# 橋梁個別施設計画



細野前田橋（町道 荒砥細野線 平成3年架設）



令和6年3月

山形県 白鷹町 建設課

※令和8年8月一部改訂

## 白鷹町が管理する橋梁の個別施設計画について

平成26年7月に施行された道路法施行規則の一部改正により、道路管理者が管理するすべての橋梁について5年に一度、近接目視で点検を行い、点検結果からその健全性を4段階で診断することが義務付けられました。

白鷹町では、町が管理する150橋(令和8年8月現在)について平成27年度から点検・診断を開始し、2巡目の全橋点検・診断を令和5年度までに完了するとともに、現在、令和10年度を目標に3巡目の点検・診断に取り組んでいます。今後も点検結果に基づき、計画的な保全・措置に努めるとともに、記載内容に変更がある場合には橋梁個別施設計画を更新していきます。

### 判 定 区 分

| 診 断 結 果 の 判 定 区 分 |        | 状 態                                                                                  |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ⅳ                 | 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態                                          |
| Ⅲb                | 早期措置段階 | 構造物の機能(主として道路橋としての構造安全性)に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態                                   |
| Ⅲa                |        | 道路橋としての構造安全性への影響はないが、 <u>主要部材の損傷を助長する可能性、又は次回点検までに道路管理瑕疵が問われる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態</u> |
| Ⅱ                 | 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、 <u>予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態</u>                                   |
| Ⅰ<br>(旧区分Ⅰa,Ⅰb)   | 健全     | 構造物の機能に支障が生じておらず、措置の必要がない状態                                                          |

白鷹町が管理する橋梁の個別施設計画

○対象橋梁毎の概ねの次回点検時期および修繕内容

| 番号 | 橋梁名 | 路線名   | 架設年<br>(西暦) | 架設後<br>経過<br>年数 | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 橋梁の<br>種類 | 管理者 |     | 所在地 |     | 最新点検結果 |      | 次回点検年度 | 重要度  |           |      | 利用者・第三者への影響<br>・社会的影響<br>・交通量 など | 点検の時期<br>「◆」はこ線部 |               |               |               |               | 修繕の時期<br>[凡例<br>□補修、△架替・撤去等]<br>「◆」はこ線部 |               |               |               |               | 対策の<br>着手年度 | 対策の<br>完了予定年度                                    | 主な措置内容<br>(2024年以降)                                        |               |
|----|-----|-------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|------|--------|------|-----------|------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|    |     |       |             |                 |           |           |           | 事務所 | 出張所 | 県   | 市町村 | 年度     | 健全性  |        | 年度   | 緊急<br>輸送路 | 跨ぐ施設 |                                  | 迂回路の<br>有無       | 2024<br>(R06) | 2025<br>(R07) | 2026<br>(R08) | 2027<br>(R09) | 2028<br>(R10)                           | 2024<br>(R06) | 2025<br>(R07) | 2026<br>(R08) | 2027<br>(R09) |             |                                                  |                                                            | 2028<br>(R10) |
|    |     |       |             |                 |           |           |           |     |     |     |     |        |      |        |      |           |      |                                  |                  |               |               |               |               |                                         |               |               |               |               |             |                                                  |                                                            |               |
|    | 1   | 上杉沢橋  | 上杉沢線        | 1976            | 48        | 13.7      | 4.5       | PC橋 | 白鷹町 | -   | 山形県 | 白鷹町    | 2021 | Ⅲ      | 2026 | 指定無し      | 河川   | 無                                |                  |               | ○             |               |               | □                                       |               |               |               |               | 2024        | 2024                                             | R6年度に処置済み(上部工断面修復)                                         |               |
|    | 2   | 白山橋   | 白山堂雪舟町線     | 1975            | 49        | 8.4       | 2.2       | PC橋 | 白鷹町 | -   | 山形県 | 白鷹町    | 2021 | Ⅲ      | ×    | 指定無し      | 河川   | 有                                |                  |               | ○             |               |               |                                         |               | △             |               |               | 2025        | 2026                                             | 集約化(撤去)                                                    |               |
|    | 3   | 貝生橋   | 荒砥浅立線       | 1995            | 29        | 27.2      | 18.0      | 鋼橋  | 白鷹町 | -   | 山形県 | 白鷹町    | 2022 | Ⅲ      | 2027 | 二次        | 河川   | 有                                |                  |               |               |               | ○             |                                         |               |               |               |               | 2024        | 2029                                             | 流水音の詳細調査、上部工再塗装、床版断面修復、支承防錆、橋面防水、高欄塗装                      |               |
|    | 4   | 高橋    | 雷神堂小四王原線    | 1954            | 70        | 14.6      | 4.2       | RC橋 | 白鷹町 | -   | 山形県 | 白鷹町    | 2024 | Ⅲ      | 2029 | 指定無し      | 河川   | 有                                |                  | ○             |               |               |               |                                         |               | □             |               |               | 2024        | 2026                                             | 上部工断面修復、橋面防水、下部工断面修復、伸縮装置非排水化、地覆嵩上げ、高欄交換、排水管(樹)交換、土留工、洗掘対策 |               |
|    | 5   | 東高田橋  | 鮎貝中堰東高玉線    | 1978            | 46        | 21.0      | 6.0       | 鋼橋  | 白鷹町 | -   | 山形県 | 白鷹町    | 2025 | Ⅲ      | 2030 | 指定無し      | 河川   | 有                                |                  |               | ○             |               |               |                                         |               |               | □             | 2027          | 2028        | 高欄交換                                             |                                                            |               |
|    | 6   | 坂之下橋  | 朝見屋敷線       | 不明              | 不明        | 8.8       | 2.2       | PC橋 | 白鷹町 | -   | 山形県 | 白鷹町    | 2025 | Ⅲ      | 2030 | 指定無し      | 河川   | 有                                |                  |               | ○             |               |               |                                         |               |               |               |               | 2028        | 2029                                             | 床版断面修復                                                     |               |
|    | 7   | 下の前橋  | 上ノ台中善寺線     | 1986            | 38        | 33.1      | 3.6       | 鋼橋  | 白鷹町 | -   | 山形県 | 白鷹町    | 2024 | Ⅲ      | 2029 | 指定無し      | 河川   | 有                                |                  | ○             |               |               |               |                                         |               |               | □             | 2026          | 2028        | 支承補修、高欄交換                                        |                                                            |               |
|    | 8   | 鴨川橋   | 黒鴨川前線       | 1964            | 60        | 14.5      | 5.5       | RC橋 | 白鷹町 | -   | 山形県 | 白鷹町    | 2025 | Ⅲ      | 2030 | 指定無し      | 河川   | 無                                |                  |               | ○             |               |               |                                         |               | □             |               | 2019          | 2027        | 床版断面修復、橋面防水、下部工断面修復、支承防錆、伸縮装置交換、地覆嵩上げ、高欄交換、添架物補修 |                                                            |               |
|    | 9   | 耳堂川橋  | 荒砥浅立線       | 1985            | 39        | 11.1      | 12.7      | PC橋 | 白鷹町 | -   | 山形県 | 白鷹町    | 2025 | Ⅱ      | 2030 | 指定無し      | 河川   | 有                                |                  |               | ○             |               |               |                                         |               |               |               | 2019          | 2030        | 橋面防水、伸縮装置非排水化、高欄交換                               |                                                            |               |
|    | 10  | 北中丸橋  | 高岡横田尻線      | 1990            | 34        | 14.6      | 10.0      | PC橋 | 白鷹町 | -   | 山形県 | 白鷹町    | 2025 | Ⅱ      | 2030 | 指定無し      | 河川   | 有                                |                  |               | ○             |               |               |                                         |               |               |               | 2029          | 2031        | 床版断面修復、高欄交換                                      |                                                            |               |
|    | 11  | 草木沢川橋 | 東町本宿線       | 1980            | 44        | 9.8       | 5.0       | PC橋 | 白鷹町 | -   | 山形県 | 白鷹町    | 2025 | Ⅱ      | 2030 | 指定無し      | 河川   | 有                                |                  |               | ○             |               |               |                                         |               |               |               | 2023          | 2030        | 床版断面修復、橋面防水、下部工断面修復、地覆断面修復、高欄(笠木)交換、伸縮装置交換       |                                                            |               |
|    | 12  | 上寺沢橋  | 沖姫城森合線      | 1972            | 52        | 8.5       | 6.0       | RC橋 | 白鷹町 | -   | 山形県 | 白鷹町    | 2025 | Ⅱ      | 2030 | 指定無し      | 河川   | 有                                |                  |               | ○             |               |               |                                         | □             |               |               | 2018          | 2025        | R7年度に処置済み(高欄交換、下部工断面修復、地覆嵩上げ)                    |                                                            |               |

【別添】点検計画・修繕計画

| 道路橋名  | フリガナ          | 路線名         | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                      |
|-------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|--------------------------------------|
|       |               |             |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載      |
| 白山橋   | ハクサンバシ        | 白山堂雪舟<br>町線 | 1975             | 8.4       | 2.2       | 白鷹町      | 2021       | Ⅲb            | A2橋台堅壁に幅5mmの横ひびわれ、背<br>面部の一部崩落がみられる。 |
| 木枕橋   | キマクラバシ        | 高玉東圍場<br>線  | 1991             | 17.7      | 5.0       | 白鷹町      | 2024       | I             |                                      |
| 下本館橋  | シモトダテバシ       | 高玉西圍場<br>線  | 1987             | 6.6       | 1.7       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 防護柵に腐食がみられる。                         |
| 八景堰橋  | ハツケゼキバシ       | 高玉西圍場<br>線  | 1971             | 12.6      | 2.0       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 支承や伸縮装置のゴムに、劣化がみら<br>れる。             |
| 双六橋   | スコロクバシ        | 木之下双六<br>線  | 2001             | 6.0       | 1.3       | 白鷹町      | 2024       | Ⅱ             | 地覆・高欄の腐食がみられる。                       |
| 善山道橋  | ゼンザンドウバ<br>シ  | 門前安海檀<br>線  | 1972             | 6.4       | 3.3       | 白鷹町      | 2024       | I             |                                      |
| 安海檀橋  | アンカイタンバシ      | 門前安海檀<br>線  | 1966             | 11.5      | 3.7       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 桁端部の床版に鉄筋露出がみられる。                    |
| 善山道小橋 | ゼンザンドウコ<br>バシ | 的場線         | 1987             | 6.4       | 3.5       | 白鷹町      | 2024       | I             |                                      |
| 本館橋   | モトダテバシ        | 道下門前南<br>線  | 1982             | 12.7      | 5.0       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 高欄に防食機能の劣化がみられる。                     |
| 台ノ沢橋  | ダイノサワバシ       | 円福寺線        | 1980             | 11.8      | 4.6       | 白鷹町      | 2024       | Ⅱ             | 高欄レール部に亀裂や膨張がみられる。                   |
| 円福寺橋  | エンブクジバシ       | 西遅沢中里<br>線  | 1980             | 11.8      | 4.0       | 白鷹町      | 2024       | I             |                                      |
| 中里橋   | ナカサバシ         | 西遅沢中里<br>線  | 1978             | 7.8       | 3.2       | 白鷹町      | 2024       | I             |                                      |
| 折足橋   | オリアシバシ        | 小鮎貝西館<br>線  | 1980             | 4.1       | 4.2       | 白鷹町      | 2024       | I             |                                      |
| 西中の沢橋 | ニシナカノサワ<br>バシ | 高野上ノ台<br>線  | 1980             | 7.1       | 2.6       | 白鷹町      | 2024       | I             |                                      |
| 小鮎貝川橋 | コアユカイガワ<br>バシ | 小鮎貝端焼<br>橋線 | 1985             | 4.5       | 3.6       | 白鷹町      | 2020       | I a           |                                      |
| 南小路橋  | ミナミコウジバシ      | 小鮎貝端焼<br>橋線 | 1979             | 4.4       | 7.0       | 白鷹町      | 2020       | Ⅱ             | 床版・下部工のひび割れ・漏水・遊離石<br>灰がみられる。        |
| 一本松橋  | イツボンマツバシ      | 熊野道合線       | 1978             | 8.4       | 5.0       | 白鷹町      | 2024       | Ⅱ             | 地覆・高欄の腐食がみられる。                       |
| 焼屋敷橋  | ヤケヤシキバシ       | 乳蔵佐野線       | 2004             | 11.6      | 6.0       | 白鷹町      | 2024       | I             |                                      |
| 高田橋   | タカダバシ         | 乳蔵佐野線       | 1999             | 10.2      | 6.0       | 白鷹町      | 2024       | I             |                                      |

| 道路橋名  | フリカナ           | 路線名         | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                           |
|-------|----------------|-------------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|-------------------------------------------|
|       |                |             |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載           |
| 下絹市川橋 | シモキスイチカワ<br>バシ | 田尻東裏線       | 1978             | 13.4      | 5.0       | 白鷹町      | 2024       | I             |                                           |
| 中の沢橋  | ナカノサワバシ        | 田尻東裏線       | 1990             | 9.9       | 5.0       | 白鷹町      | 2024       | I             |                                           |
| 上絹市川橋 | カミキスイチカワ<br>バシ | 田尻中町線       | 1971             | 6.4       | 3.4       | 白鷹町      | 2024       | Ⅱ             | 主桁の腐食、床版の鉄筋露出、支承部の腐食、防護柵支柱根入れ部の地覆剥離がみられる。 |
| 上中の沢橋 | カミナカノサワバシ      | 田尻中町線       | 1997             | 9.5       | 5.0       | 白鷹町      | 2024       | Ⅱ             | 床版の一部に遊離石灰、台座コンクリートの端部に、欠損やウキが見られる。       |
| 入絹市橋  | イリキスイチバシ       | 下夕町慶海<br>壇線 | 1971             | 2.3       | 3.5       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 床版に欠損がみられる。                               |
| 上高田橋  | カミタカダバシ        | 笠松北館線       | 1999             | 4.3       | 4.5       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                           |
| 谷地橋   | ヤチバシ           | 池ノ端北館<br>線  | 1981             | 6.6       | 6.5       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 側壁の剥離・鉄筋露出がみられる。                          |
| 横井橋   | ヨコイバシ          | 谷地南小路<br>線  | 1978             | 9.0       | 5.0       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                           |
| 道家前橋  | ドウケマエバシ        | 道家前線        | 1978             | 8.0       | 2.0       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 防護柵の腐食、ボルトの脱落がみられる。                       |
| 道家橋   | ドウケバシ          | 道家裏上ノ<br>台線 | 1980             | 7.6       | 5.0       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                           |
| 一の坂橋  | イチノサカバシ        | 道家裏上ノ<br>台線 | 1976             | 4.5       | 3.0       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 防護柵の腐食・変形がみられる。                           |
| 加賀屋敷橋 | カガヤシキバシ        | 池ノ端唐沢<br>線  | 1972             | 2.9       | 3.6       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 路面に舗装の異常がみられる。                            |
| 下姫城橋  | シモヒメジヨウバ<br>シ  | 池ノ端唐沢<br>線  | 1972             | 6.4       | 3.6       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 護岸(橋台)に欠損がみられる。                           |
| 姫城橋   | ヒメジヨウバシ        | 姫城山際線       | 1989             | 8.4       | 6.5       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 床版の遊離石灰がみられる。                             |
| 西佐野橋  | ニシサノバシ         | 佐野線         | 2016             | 2.5       | 17.7      | 白鷹町      | 2022       | I             |                                           |
| 檀廻り橋  | タンメグリバシ        | 神明町線        | 1952             | 3.2       | 4.1       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                           |
| 幸橋    | サイワイバシ         | 大町新地線       | 1990             | 11.3      | 6.5       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 床版の遊離石灰がみられる。                             |
| 中丸橋   | ナカマルバシ         | 中丸公園新<br>地線 | 1990             | 3.8       | 10.6      | 白鷹町      | 2024       | Ⅱ             | 地覆・高欄の腐食がみられる。                            |
| 中嶋橋   | ナカジマバシ         | 権現堂森合<br>線  | 1981             | 11.2      | 8.6       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 下部工の剥離、伸縮装置からの漏水がみられる。                    |
| 熊の宮橋  | クマミヤバシ         | 権現堂森合<br>線  | 1979             | 8.7       | 8.5       | 白鷹町      | 2024       | I a           |                                           |
| 二反田橋  | ニタンダバシ         | 権現堂森合<br>線  | 1979             | 9.3       | 8.5       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 地覆の欠損がみられる。                               |

| 道路橋名  | フリカナ        | 路線名      | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                 |
|-------|-------------|----------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|---------------------------------|
|       |             |          |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載 |
| 北館橋   | キタダテハン      | 権現堂森合線   | 1982             | 4.5       | 12.2      | 白鷹町      | 2025       | I             |                                 |
| 下寺沢橋  | シモテラサワハン    | 権現堂森合線   | 1988             | 9.0       | 9.3       | 白鷹町      | 2024       | I             |                                 |
| 常海沢橋  | トコウミサワハン    | 権現堂森合線   | 1993             | 8.8       | 10.0      | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 排水管の腐食がみられる。                    |
| 坂之下橋  | サカノタハン      | 朝見屋敷線    | 1978             | 8.8       | 2.2       | 白鷹町      | 2025       | Ⅲ             | 主桁のひび割れ・剥離、床版の漏水・遊離石灰がみられる。     |
| 上寺沢橋  | カミテラサワハン    | 沖姫城森合線   | 1972             | 8.5       | 6.0       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | R7年度に処置済み                       |
| 開拓橋   | カイタクハン      | 沖姫城森合線   | 1987             | 8.0       | 6.5       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 森合橋   | モリアイハン      | 沖姫城森合線   | 1987             | 3.3       | 6.6       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 越葉橋   | コエハハン       | 新地姫子沢線   | 1986             | 7.2       | 3.0       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                 |
| 観音堂橋  | カンノドウハン     | 山口谷地線    | 1989             | 8.3       | 2.9       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                 |
| 上常海沢橋 | カミジョウカイザワハン | 赤間新地西線   | 1993             | 8.4       | 2.5       | 白鷹町      | 2021       | I a           |                                 |
| 谷町橋   | タニマチハン      | 谷町ハケ森線   | 1952             | 3.4       | 5.2       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 深山橋   | ミヤマハン       | 赤坂深山線    | 2011             | 18.4      | 11.7      | 白鷹町      | 2022       | I a           |                                 |
| 箕和田橋  | ミノワダハン      | 箕和田神明線   | 1952             | 2.4       | 6.0       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 江合東橋  | エアイ化ガシハン    | 箕和田神明線   | 1952             | 2.4       | 2.6       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 小四王橋  | コシオウハン      | 小四王線     | 2010             | 30.6      | 5.0       | 白鷹町      | 2021       | I b           |                                 |
| 高橋    | タカハン        | 雷神堂小四王原線 | 1954             | 14.7      | 4.2       | 白鷹町      | 2024       | Ⅲ a           | 主桁にひび割れ下部工に洗堀、高欄・地覆にひび割れがみられる。  |
| 薬研沢橋  | ヤンゲンザワハン    | 深山高岡大平線  | 1950             | 2.9       | 3.0       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | A2橋台に洗堀がみられる。                   |
| 下の前橋  | シタノマエハン     | 上ノ台中善寺線  | 1986             | 33.1      | 3.6       | 白鷹町      | 2024       | Ⅲ a           | 地覆・高欄の腐食がみられる。                  |
| 牛転橋   | ウシコロビハン     | 鮎貝牛転線    | 1950             | 3.5       | 3.0       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 主桁の鉄筋露出がみられる。                   |
| 下栗生橋  | シモクリョウハン    | 深山唐松線    | 1998             | 2.9       | 10.5      | 白鷹町      | 2021       | I a           |                                 |
| 上栗生橋  | カミクリョウハン    | 深山唐松線    | 1998             | 2.9       | 7.0       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |

| 道路橋名   | フリカナ          | 路線名      | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                               |
|--------|---------------|----------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|-----------------------------------------------|
|        |               |          |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載               |
| 唐松橋    | カラマツハシ        | 深山唐松線    | 2021             | 6.0       | 4.0       | 白鷹町      | 2023       | I             |                                               |
| 鴨川橋    | カモガワハシ        | 黒鴨川前線    | 1964             | 14.5      | 5.5       | 白鷹町      | 2025       | Ⅲ             | 主桁の鉄筋露出、床版の漏水、下部工の剥離、支承部の腐食、伸縮装置の漏水がみられる。     |
| 上谷地橋   | カミヤチハシ        | ハケ森谷地線   | 1950             | 4.9       | 3.6       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                               |
| 北ノ沢橋   | キタノサワハシ       | 佐野東新地線   | 1978             | 16.1      | 5.0       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 床版に漏水・遊離石灰、橋台に遊離石灰、伸縮装置ゴムに変形、排水装置に土砂詰まりがみられる。 |
| 森屋敷橋   | モリヤシキハシ       | 池ノ端森屋敷線  | 1981             | 2.4       | 4.1       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                               |
| 北中丸橋   | キタナカマルハシ      | 高岡横田尻線   | 1990             | 14.6      | 10.0      | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 床版にひび割れがみられる。                                 |
| 南中丸橋   | ミナミナカマルハシ     | 高岡横田尻線   | 1992             | 13.5      | 9.9       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                               |
| 田尻狐塚橋  | タジリキツネツカハシ    | 高岡横田尻線   | 1998             | 9.5       | 11.1      | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 防護柵の変形、伸縮装置の漏水がみられる。                          |
| 450-1橋 | ヨンヒヤクゴジユノイチハシ | 箕和田江合北線  | 1952             | 2.3       | 4.0       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                               |
| 450-2橋 | ヨンヒヤクゴジユノニハシ  | 箕和田江合北線  | 1952             | 2.3       | 2.5       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                               |
| 八幡橋    | ヤワタハシ         | 鮎貝中堰東高玉線 | 1960             | 15.8      | 2.9       | 白鷹町      | 2024       | Ⅱ             | 主桁下面の鋼板腐食、ウェブのひび割れがみられる。                      |
| 絹市橋    | キヌイチハシ        | 鮎貝中堰東高玉線 | 1970             | 31.9      | 3.5       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                               |
| 東高田橋   | ヒガシタカダハシ      | 鮎貝中堰東高玉線 | 1978             | 21.0      | 6.0       | 白鷹町      | 2025       | Ⅲ             | 桁塗装全面Rc-Ⅰ、支承塗装、地覆・高欄の腐食がみられる。                 |
| 八幡橋    | ヤワタハシ         | 鈴振田神明線   | 1963             | 16.0      | 8.6       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | ゴム支承の劣化、目地材の劣化・腐食がみられる。                       |
| 鞆町橋    | アラマチハシ        | 鈴振田神明線   | 1963             | 2.6       | 9.7       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 床版に剥離がみられる。                                   |
| 館屋敷橋   | タテヤシキハシ       | 入川原前線    | 1938             | 2.5       | 5.7       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 主桁に鉄筋露出がみられる。                                 |
| 竹の下橋   | タケノシタハシ       | 浅立掘上線    | 1987             | 2.5       | 6.0       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                               |
| 浅立一本松橋 | アサダイチボンマツハシ   | 浅立広野線    | 1945             | 2.5       | 4.5       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 高欄に変形がみられる。                                   |
| 下夕町橋   | シモタマチハシ       | 浅立広野線    | 1945             | 4.4       | 4.6       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                               |
| 下一本松橋  | シモイチボンマツハシ    | 大明神姥川原線  | 1945             | 2.4       | 5.0       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                               |
| 沼田橋    | ヌマタハシ         | 浅立沼田岩崎線  | 1945             | 2.9       | 10.0      | 白鷹町      | 2022       | I             |                                               |

| 道路橋名  | フリガナ       | 路線名      | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                 |
|-------|------------|----------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|---------------------------------|
|       |            |          |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載 |
| 小山橋   | コヤマバシ      | 浅立岩崎線    | 1945             | 2.0       | 3.9       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 上天神橋  | カミテンジンバシ   | 大野新中俣線   | 1987             | 3.4       | 5.1       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 下岩崎橋  | シモイワサキバシ   | 大野新中俣線   | 1987             | 3.4       | 5.1       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 荒井橋   | アライバシ      | 上広野線     | 1987             | 2.4       | 4.0       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 大野橋   | オオノバシ      | 中広野線     | 1945             | 4.3       | 4.7       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 主桁の剥離・鉄筋露出、下部工の剥離がみられる。         |
| 上金池橋  | カミナイケバシ    | 畔藤中丸東線   | 1971             | 6.8       | 3.6       | 白鷹町      | 2021       | I a           |                                 |
| 上田中橋  | カミナカバシ     | 畔藤金池線    | 1971             | 5.5       | 4.0       | 白鷹町      | 2021       | Ⅱ             | 地覆の剥離・欠損、路面の凹凸がみられる。            |
| 戸ノ腰橋  | トノコシバシ     | 小峠代一線    | 1945             | 3.6       | 5.8       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 下耳堂川橋 | シモミドウガワバシ  | 社前越田下河原線 | 1987             | 10.2      | 3.8       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                 |
| 思川橋   | オモイガワバシ    | 越田中川原線   | 1994             | 32.4      | 4.0       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 床版に床版ひび割れがみられる。                 |
| 中越田橋  | ナカコシダバシ    | 中越田線     | 1993             | 15.0      | 4.6       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                 |
| 下耳堂橋  | シモミドウバシ    | 田辺揚水場線   | 1987             | 10.7      | 3.0       | 白鷹町      | 2021       | I a           |                                 |
| 耳堂橋   | ミドウバシ      | 田中仙香山線   | 1980             | 9.1       | 6.0       | 白鷹町      | 2021       | Ⅱ             | 防護柵の腐食、地覆の剥離欠損がみられる。            |
| 児育橋   | コソダテバシ     | 杉沢小山沢線   | 1974             | 15.7      | 6.0       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 下部工にひび割れ、高欄・地覆に防食機能の劣化がみられる。    |
| 上杉沢橋  | カミスキサワバシ   | 上杉沢線     | 1976             | 13.7      | 4.5       | 白鷹町      | 2021       | Ⅲb            | R6年度に処置済み                       |
| 小野ヶ入橋 | オノガイバシ     | 杉沢坊屋敷線   | 1976             | 6.3       | 1.6       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 主桁・高欄の剥離、床版の遊離石灰がみられる。          |
| 思川観音橋 | オモイガワカンノバシ | 杉沢石佛線    | 1977             | 8.1       | 2.5       | 白鷹町      | 2021       | I a           |                                 |
| 上児育橋  | カミコソダテバシ   | 杉沢藤之前線   | 1976             | 12.5      | 3.0       | 白鷹町      | 2021       | I a           |                                 |
| 稔橋    | ミルバシ       | 十王杉沢線    | 1995             | 10.8      | 14.1      | 白鷹町      | 2025       | I             |                                 |
| 豊橋    | ユタカバシ      | 十王杉沢線    | 1986             | 12.5      | 6.5       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 橋台にひび割れがみられる。                   |
| 嫁取橋   | ヨメトリバシ     | 十王杉沢線    | 1973             | 13.1      | 6.5       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 高欄にボルト脱落がみられる。                  |

| 道路橋名   | フリガナ        | 路線名     | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                 |
|--------|-------------|---------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|---------------------------------|
|        |             |         |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載 |
| 誕生橋    | タンジョウハシ     | 十王杉沢線   | 1986             | 12.7      | 6.0       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                 |
| 西館ノ下橋  | ニシタテノシタハシ   | 廻り屋上太田線 | 1965             | 2.4       | 6.0       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 太田橋    | オオタハシ       | 上宿越田荒砥線 | 1965             | 2.5       | 4.3       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 馬之丞橋   | ウマノジョウハシ    | 上宿越田荒砥線 | 1965             | 2.3       | 10.0      | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 下貝生川橋  | シモカイショウカワハシ | 上宿越田荒砥線 | 1965             | 28.3      | 3.1       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 下部工にひび割れがみられる。                  |
| 岩の下橋   | イワノシタハシ     | 下宿荒砥線   | 1997             | 25.0      | 5.0       | 白鷹町      | 2024       | I             |                                 |
| 松岡橋    | マツオカハシ      | 貝生川松岡線  | 2004             | 25.7      | 5.5       | 白鷹町      | 2024       | Ⅱ             | 排水装置に欠損があり、排水不良による他部材への影響がみられる。 |
| 貝生川橋   | カイショウカワハシ   | 貝生川石佛線  | 2003             | 29.6      | 5.0       | 白鷹町      | 2024       | I             |                                 |
| 草木沢川橋  | クサキサヅカワハシ   | 東町本宿線   | 1979             | 9.8       | 5.0       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 主桁に剥離、地覆の変形がみられる。               |
| 愛宕橋    | アタゴハシ       | 野崎愛宕線   | 1980             | 11.9      | 5.0       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 主桁の剥離がみられる。                     |
| 雷神橋    | ライジンハシ      | 愛宕山線    | 1978             | 12.5      | 5.0       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                 |
| 向山橋    | ムカイヤマハシ     | 向山愛宕線   | 1995             | 13.2      | 5.0       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                 |
| 小四王窪橋  | コシオウクボハシ    | 草木権次平線  | 1987             | 10.4      | 4.5       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 中十王橋   | ナカジュウオウハシ   | 中十王東線   | 1960             | 10.4      | 3.0       | 白鷹町      | 2021       | I a           |                                 |
| 関寺橋    | セキテラハシ      | 関寺線     | 1989             | 23.3      | 6.0       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 床版にひび割れがみられる。                   |
| 称名寺橋   | ショウメイジハシ    | 称名寺線    | 1983             | 26.2      | 3.6       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                 |
| 下草木沢川橋 | シモクサキサヅカワハシ | 落合線     | 1978             | 21.3      | 3.0       | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 支点上補剛材の腐食や支承アンカーボルトのゆるみがみられる。   |
| 向橋     | ムカイハシ       | 下山萩野線   | 1993             | 9.4       | 5.0       | 白鷹町      | 2021       | I a           |                                 |
| 寒金橋    | カンガネハシ      | 湯ノ沢線    | 1997             | 14.0      | 4.0       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                 |
| 岩戸橋    | イワトハシ       | 平田寛森線   | 2001             | 10.4      | 3.5       | 白鷹町      | 2021       | I a           |                                 |
| 平田橋    | ヒラタハシ       | 平田中道線   | 2001             | 11.2      | 2.5       | 白鷹町      | 2021       | I a           |                                 |

| 道路橋名   | フリガナ        | 路線名       | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                 |
|--------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|---------------------------------|
|        |             |           |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載 |
| 窪橋     | クボハシ        | 中滝野線      | 1968             | 6.0       | 4.0       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 東小手沢橋  | ヒガシコテザワハシ   | 稻荷小手沢線    | 1960             | 2.4       | 3.1       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 五郎山橋   | ゴロウヤマハシ     | 五郎山村松線    | 2023             | 5.3       | 4.3       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                 |
| 向田橋    | ムコウダハシ      | 東俣山道線     | 2021             | 6.0       | 3.0       | 白鷹町      | 2023       | I             |                                 |
| 小橋     | コハシ         | 小橋線       | 1993             | 6.4       | 3.5       | 白鷹町      | 2021       | I a           |                                 |
| 萩野一本松橋 | ハギノイッポンマツハシ | 一本松線      | 1989             | 2.4       | 3.0       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 新田沢橋   | シンデンザワハシ    | 滝野新田沢線    | 1990             | 5.2       | 3.0       | 白鷹町      | 2021       | Ⅱ             | 主桁のひび割れがみられる。                   |
| 上新田沢橋  | カミシンデンザワハシ  | 滝野新田沢線    | 1981             | 5.1       | 3.1       | 白鷹町      | 2021       | Ⅱ             | 護岸部に欠損がみられる。                    |
| 蒔沢橋    | マキサワハシ      | 蒔沢萩野線     | 1963             | 6.7       | 4.4       | 白鷹町      | 2021       | Ⅱ             | 護岸部の洗堀がみられる。                    |
| 寺橋     | テラハシ        | 蒔沢萩野線     | 1989             | 3.5       | 5.0       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 美並橋    | ミナミハシ       | 入川原線      | 1938             | 2.5       | 5.7       | 白鷹町      | 2022       | I             |                                 |
| 宝前橋    | ホウゼンハシ      | ニュータウン中央線 | 1990             | 18.0      | 14.6      | 白鷹町      | 2024       | I             |                                 |
| 米沢川橋   | ヨネザワガワハシ    | 荒砥細野線     | 1960             | 10.6      | 5.5       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | G4主桁の下面に、ひび割れ(再劣化)がみられる。        |
| 新田沢橋   | シンデンザワハシ    | 荒砥細野線     | 1990             | 3.9       | 23.6      | 白鷹町      | 2021       | I a           |                                 |
| 川窪橋    | カワクボハシ      | 荒砥細野線     | 1960             | 4.8       | 7.4       | 白鷹町      | 2022       | Ⅲb            | R4年度に処置済み                       |
| 細野前田橋  | ホソノマエダハシ    | 荒砥細野線     | 1991             | 17.8      | 5.0       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 橋台にひび割れがみられる。                   |
| 関沢橋    | セキサワハシ      | 下山佐野原線    | 1969             | 7.0       | 6.6       | 白鷹町      | 2025       | I             |                                 |
| 貝生橋    | カイショウハシ     | 荒砥浅立線     | 1995             | 27.2      | 18.0      | 白鷹町      | 2022       | Ⅲa            | A1橋台と上流側堤防護岸との間に流水音が聞こえている。     |
| 畔藤橋    | クロフジハシ      | 荒砥浅立線     | 1986             | 21.3      | 8.3       | 白鷹町      | 2024       | Ⅱ             | 伸縮装置の変形がみられる。                   |
| 耳堂川橋   | ミミドウカワハシ    | 荒砥浅立線     | 1985             | 11.1      | 12.7      | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 床版の漏水・遊離石灰、高欄の腐食がみられる。          |
| 本宿橋    | モトジユクハシ     | 荒砥駅本宿線    | 1979             | 5.1       | 7.4       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 防護柵に変形がみられる。                    |

| 道路橋名           | フリガナ            | 路線名        | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                 |
|----------------|-----------------|------------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|---------------------------------|
|                |                 |            |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載 |
| ポンソー・マキ<br>サワ橋 | ホンソー・マキサ<br>ワバン | 菖蒲萩野線      | 2004             | 19.7      | 10.6      | 白鷹町      | 2025       | Ⅱ             | 下部工にひび割れがみられる。                  |
| 金池橋            | カナイケバン          | 浅立小山沢<br>線 | 1971             | 4.2       | 6.4       | 白鷹町      | 2022       | Ⅰ             |                                 |
| 田中橋            | タナカバン           | 浅立小山沢<br>線 | 1971             | 3.6       | 11.2      | 白鷹町      | 2022       | Ⅰ             |                                 |
| 浅立岩崎橋          | アサダチイワサキ<br>バン  | 細越浅立線      | 1945             | 6.0       | 5.0       | 白鷹町      | 2021       | Ⅱ             | A1側下流で舗装補修後の路面凹凸(再<br>劣化)がみられる。 |
| 天神橋            | テンジンバン          | 上広野南線      | 1945             | 4.3       | 4.5       | 白鷹町      | 2022       | Ⅱ             | 防護柵に欠損がみられる。                    |